

PEUGEOT BIPPER TEPEE A9 BIPPER TEPEE 1.4 HDI (2007-2009)



MOTOR DV4TED
Füllmenge (gesamt): 3,75 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Duranza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Presteza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Avanza MSP 0W-30

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Duranza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Presteza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Avanza MSP 0W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE MA5 5/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube RPC 75W-80

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,38 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

PEUGEOT BIPPER TEPEE A9 BIPPER TEPEE 1.4 HDI (2007-2009)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.