SCION (USA / CAN) XD XD 1.8 (USA) ZSP110 (2008-2009)



Presteza MSP 0W-20	Duranza ECO 5W-20			
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Normal		Gemäßigt		
BENUTZEN		KLIMA		
MOTOR 2ZR-FE Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter				

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE U341E 4/1 Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Trockenfüllung)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
SP Matic 4036				
Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate				

SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
SP Gear 1081	SP Gear 5015			

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		
Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate		

PRODUKTBERATUNG

SCION (USA / CAN) XD XD 1.8 (USA) ZSP110 (2008-2009)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (mit Schaltgetriebe)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Coolant SP 14+				
Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Coolant SP 14+				
Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 120 Monate				

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.