

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 3.5 (CAN) (2014-2020)

**MOTEUR J35Y6**

Capacité: 4,3 litre, Capacité filtre: 0,3 litre

UTILISATION

Flexible (système d'entretien embarqué)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Presteza MSP 0W-20*Remplacer chaque 12 mois***BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE 9/1**

Capacité: 3,3 litre

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4036*Remplacer chaque 48000 km*

UTILISATION

Conditions sévères, première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4036*Remplacer chaque 64000 km*

UTILISATION

Flexible (système d'entretien embarqué)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4036**SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid DOT 3*Remplacer chaque 36 mois***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 8,4 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 0,72 litre (Réservoir)

UTILISATION

Flexible (système d'entretien embarqué)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 3.5 (CAN) (2014-2020)



COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR

Capacité: 70-85 cm³

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION

Capacité: 475-525 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.